

# 通学路合同点検 要対策箇所図 (檜山郡上ノ国町 滝沢小学校校区)

別添②

—— 通学路

①カーブの見通しが悪く道路も狭い。  
速度制限を守らない車が多い。

【対策】  
線形の改良を実施。警戒標識を設置。  
(上ノ国町施設課)



木ノ子地区

滝沢小学校

扇石地区

点検状況

