

通学路合同点検 要対策箇所図(檜山郡上ノ国町 上ノ国小学校校区)

通学路

①速度低下をしない車両が多く、道路横断の際に危険が伴っている。

【対策】

子供の飛び出し注意等危険を予知させるような看板を設置するよう検討。



②交通量が多く、道路横断の際に危険が伴っている。

【対策】

通学路として横断歩道の設置を検討。



点検状況



④歩道と停止線が近く、歩行者が危険を感じることが多い。

【対策】

この先停止線あり等の注意喚起をする看板設置を検討。



③歩道に砂利が流れ込み、自転車での通学時に転倒する危険性がある。

【対策】

砂利道を一部舗装にするなどの対策を検討。



⑤横断歩道が設置されているものの速度低下をしない車両が多い。

【対策】

押しボタン式の信号設置を検討。

